


改善箇所説明図



改善措置の内容

- ・全車両、シートベルトテンショナーの製造日を点検し、該当するものは当該部品を良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

不具合の内容

運転者席および助手席の座席ベルトにおいて、シートベルトテンショナー内部のリングのかしめが不適切なため、作動時にシートベルトのたわみを適切に吸収することができず、衝突時等に確実な人員の拘束ができないおそれがある。