


## 改善事項説明図②



### 基準不適合箇所

燃料装置において、燃料タンクと給油口を接続しているホースの材質が不適切なものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、当該ホースに亀裂が発生して燃料が漏れるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、蛇腹状のホースの製造年月を点検し、2002年11月以前に製造されたものは対策品と交換するとともに、ホースバンドを新品と交換する。

### 識別

給油口取り付け部分のボルトに黄色のペイントを塗布する。

注意：  は改善部品を示す。