


改善箇所説明図



方向指示器において、制御ユニット内部のプログラムが不適切なため、制御信号が正常に発信されないことがあり、方向指示器を作動させた場合、計器盤内の作動表示灯は点滅しているものの、方向指示器が点滅しないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該方向指示器制御ユニットを対策品と交換する。

【改善後の識別】

コントロールユニット取付けブラケットに黄ペイントを塗布する。

注：  は交換部品を示す