


改善箇所説明図



原動機において、スロットルボディの加工が不適切なため、内部に取り付けられたスロットルバルブが円滑に作動しないものがあり、最悪の場合、アクセルペダルを離しても、原動機の回転が下がらなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、スロットルボディの製造番号を点検して、対象となるものはスロットルボディを良品と交換する。

注：  交換部品を示す。

識別：スロットルボディ本体に黄色のペイントを塗布する。