


改善箇所説明



注: は、交換部品を示す。

基準不適合箇所

後写鏡において、取付支柱の強度が不足しているため、走行中の振動により、当該取付支柱が破損して後写鏡が脱落するおそれがある。

改善内容

全車両、左右の後写鏡を対策品と交換する。

議 別

後写鏡の形状が角型からティアドロップ(台形)型に変更されている。