


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、当該パワーステアリングパイプをタイストラップでサブフレームに固定する。

全車両、当該パイプ、発電機カバー及び発電機を点検し、損傷している場合にはそれぞれを新品と交換する。

注：□ は追加、又は交換部品を示す。