


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、クランク角センサを対策品と交換する。