


改善箇所説明図



識別方法：運転席ドアピラーに黄色ペイントを塗布

注： は、加工又は交換部品を示す。

＜改善内容＞

全車両、当該ステアリングナックルを加工、もしくは対策品と交換する。

全車両、当該ジョイント部を点検し、損傷のあるものは損傷状況に応じてゴムブーツ、ボールジョイントを新品と交換する。

対策品の供給に時間を要すことから、当面の暫定処置として、全ての所有者に不具合内容を通知し、後日当該ステアリングナックルを加工、もしくは対策品と交換する。