


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

原動機において、原動機制御用コンピュータのプログラムが不適切なものがあるため、制御信号の発信が遅れることがあり、アクセル操作に対して原動機回転の反応が遅れる、または一時的にクルーズコントロールの設定速度と異なった速度となるおそれがある。

改善の内容

全車両、原動機制御用コンピュータのプログラムを変更する。

注意 : は改善箇所を示す。