


改善措置事項説明図①



標準不適合箇所

フューエルデリバリホースのゴムホース部の材質が不適切なため、ゴムホース部と金属パイプ部の接合部分より燃料が漏れて、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、フューエルデリバリホースを対策品と交換するとともに、当該ホースのホルダーを新品と交換する。

注意： は交換部品を示す。