


改善箇所説明図



基準不適合箇所

制動装置のマスターシリンダーにおいて、リザーバータンク間のホースを接続するコネクタの強度が不適切な為、そのままの状態で使用を続けると、当該コネクタに亀裂が発生し、最悪の場合、ブレーキ液が漏れて制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該コネクタを対策品と交換する。

注意： は交換部品を示す