


改善箇所説明図



注： は交換部品を示す。

動力伝達装置において、プロペラ・シャフトの溶接部の加工処理が不適切なため、強度が不足しているものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該溶接箇所に亀裂が発生し、最悪の場合、プロペラ・シャフトが脱落して走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、プロペラ・シャフトを良品と交換する。