




改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

燃料ホース接合部(クイックカプラー)



供給側燃料パイプ

クリップ未装着状態



改善措置の内容

- ・全車両、クリップを装着する。

注：  は装着部品を示す。

不具合の内容

燃料ホース接合(クイックカプラー)部での脱着を制限するクリップが装着されていないため、激しい前面衝突等の事故発生時、当該部位の接合が外れ、少量の燃料が漏れ、漏れた燃料へ着火するおそれがある。