


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、運転席及び助手席の座席ベルト巻取り装置を点検し、正常に機能しないものは、良品と交換する。

運転席及び助手席の座席ベルト巻取り装置に組み込まれているセンサーに不適切なものがあるため、急減速時に座席ベルトがロックしないことがある。そのため、急減速時に乗員を拘束できなくなるおそれがある。

識別：運転席ドアのインフォメーションラベルに橙色のシールを貼付する。

注： ☐ 内は、対策または、交換部品を示す。