


## 改善箇所説明図



### 不具合発生箇所

車両の電気装置の電源を制御するビルトインシステムインターフェースのプログラムが不適切なため、リモートコントロールキーでドアロックを作動させるとホーンが作動し、止まらなくなることがある。

### 改善内容

全車両、当該システムインターフェースのプログラムを改訂版に更新する。

### 識別表示

対策実施済み車両には、システムインターフェース側面に白色のペイントでマークを表示する。

注:  内は対策対象部品を示す。