


改善箇所説明図



不具合発生箇所

車両後部のリヤスポイラー取り付けボルト及びワッシャーが不適切なため、走行中の振動によってボルトが緩み、当該スポイラーがばたつく音が発生するものがある。そのため、そのまま走行を続けると、最悪の場合、当該スポイラーが脱落するおそれがある。

改善内容

全車両、当該取り付けボルト及びワッシャーを対策品と交換し、ナイロンバンドを装着する。

識別表示

テールゲートへの取り付けボルトに施すナイロンバンドの取り付けにより識別する。

注: は対策用交換部品