


改善箇所説明図



車両制御用コンピュータ(VECU)のプログラムに不適切なものがあるため、灯火装置制御用コンピュータ(LCM)と通信の確認ができないことがある。そのため、イグニションスイッチをONにした際、ABS警告灯が点灯しない場合がある。

改善の内容

全車両、車両制御用コンピュータのプログラムを変更する。

識別: ボルボ専用診断機接続コネクタ部に白色のペイントを塗布する。