

改善箇所説明図



リヤナンバープレート取り付けブラケットの強度が不足しているため、当該ブラケットに亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、当該ブラケットが脱落して他の交通の安全を妨げるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ブラケットに補強板を追加で取り付ける。

識別： 補強板の有無。