


改善箇所説明図②



燃料ポンプ締付キャップの破損

不具合発生箇所

燃料ポンプ締付キャップの材質に不適切なものがあるため、当該キャップに亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該キャップが破損し、燃料が漏れるおそれがある。

改善内容

全車両、燃料ポンプ締付キャップを良品に交換し、規定トルクで締付ける。

識別：キャンペーンステッカーに「20K7、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に張付ける。