

改善箇所説明図



改善前

カバー



改善後

基準不適合箇所

スロットルプーリーハウジングの構造が不適切なため、当該ハウジング内のプーリーとクラックケースの間に石または木片などの異物が挟まり、スロットルが開かれたままの状態となり、最悪の場合エンジンの回転が下がらなくなるおそれがある。

注： ☐ は改善部品を示す

改善の内容

全車両、スロットルプーリーハウジングにカバーを装着する。

識 別

スロットルプーリーハウジングのカバーの有無