


改善箇所説明



注: ☐ は、交換部品を示す。

不具合箇所

後写鏡の取り付け位置が正規位置と異なる位置に取り付けられたものがあり、ミラーの角度調整が規定どおりにできないため、後方視界の確保が困難になるおそれがある。

改善内容

全車両、後写鏡取り付け位置を点検し、正規位置と異なる位置に取り付けられている場合は、正しい位置に取り付ける。

識 別

対策品はサイズが大きいため、目視により確認が可能。