


## 改善箇所説明図



### 基準不適合発生箇所

ミシュラン社製タイヤ255/35ZR20 97Y Extra Load Pilot Sportを装着した車両において、サイドウォール部の構造が不適切なため、走行中の衝撃等によりサイドウォールの一部が変形することがある。そのため、そのまま走行すると、サイドウォール部の構造部材が剥離して振動が発生し、最悪の場合、空気が抜けることがある。

### 改善の内容

全車両、装着タイヤを確認し、対象タイヤの場合は、代替品のタイヤと交換する。

### リコール対象タイヤの識別方法

タイヤ呼称がMichelin 255/35ZR20 97Y Extra Load Pilot Sportに限る。