


改善箇所説明図




基準不適合発生箇所

前面の自動車登録番号標の取り付け位置が不適切なため、方向指示器照明部の視認性に係る道路運送車両の保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、当該自動車登録番号標の取り付け位置を変更する。



注：  は対策部品を示す。

ブラケットを装着し、取り付け位置を内側及び上側に移動した

識別：エンジンルーム内のモデル識別プレート（アルミプレート）に白ペイントを塗布する。