


改善箇所説明



注： は、交換部品を示す。

不具合箇所

メーカーが後付け部品として設定したウィンドシールドの車両への取り付け方法が不適切なため、走行時に風圧がかかると、取付部から外れ、最悪の場合、ウィンドシールドが脱落するおそれがある。

改善内容

全車両、4箇所あるうちの下部2箇所をボルトとナットによる固定式に変更する。

識別

対策品は形状が異なるため、ボルトを目視することで外見から識別が可能。