


改善箇所説明図



注： は、交換部品を示す。

不具合発生箇所

カーテンエアバッグ装置のインフレーター内の遮断弁の溶接が不適切なため、ガスが徐々に漏れるものがある。そのため、側面衝突の際、カーテンエアバッグが十分に展開せず、最悪の場合、乗員に過度の傷害を与えるおそれがある。

改善内容

全車両、カーテンエアバッグユニットを良品と交換する。

識別： エンジンルーム後方の車両識別プレートの下側に、赤色で直径5mm程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコールキャンペーン： 外-1353、Audi A3 カーテンエアバッグ改修」と記入する。