


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

エンジン・ルーム内に搭載されるABS (アンチロック・ブレーキ・システム) ユニットの制御プログラムが不適切なため、後輪ブレーキ力を正常に制御できないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ABS作動条件下で後輪ブレーキが過剰に作動し、最悪の場合、後輪がロックするおそれがある。

改善の内容

全車両、ABSユニットのプログラムを対策したものに更新する。

識別 : ABSユニット組み付け用ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。