

改善箇所説明図



後部側方灯

基準不適合発生箇所

基準不適合箇所

車体後部に取り付けられている側方灯が赤色で点灯するため、保安基準に適合しない。

＜改善内容＞

全車両、橙色の側方灯に交換する。

識別方法：

運転席ドアのインフォメーションラベルに水色のシールを貼付ける。

注： は交換部品を示す。