

改善箇所説明図



不具合の内容

運転者席の座席ベルトプリテンショナ（衝突時に座席ベルトの帯部を引き締める装置）を作動させる電子制御プログラムが不適切なため、衝突の際のプリテンショナ作動時に座席ベルトがバックルから外れ、乗員を拘束できなくなるおそれがある。

改善措置の内容

- ・ 全車両、座席ベルトプリテンショナの電子制御プログラムを再設定する。
- ・ 識別 : OBD II 診断プラグカバー内側に黄色ペイントを塗布する。