


改善箇所説明図



不具合の内容

ドアクローザーおよびスマートキーシステムを装備した車両において、スマートキーシステムの制御プログラムが不適切なため、ドアが完全に閉まっていないにもかかわらず、ドアクローザーが機能するために、見かけ上ドアが閉まっているような状態となるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、走行中にドアが開くおそれがある。

改善措置の内容

- ・ 全車両、スマートキーシステムの制御プログラムを修正する。
- ・ 識別 : 0 B D II 診断プラグカバー内側に黄色ペイントを塗布する。