

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

かじ取装置のステアリングダンパーにおいて、取り付けブラケットに亀裂が入り、ステアリングダンパーを保持できなくなるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ステアリングダンパーがラジエターと干渉し、最悪の場合、かじ取操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容：暫定措置として、全車両、ステアリングダンパーを取外す。