

改善箇所説明図



不具合内容

かじ取装置において、ハンドルバーを固定するための穴の加工が不適切なため、正規の位置からずれているものがある。そのため、ハンドルバーが確実に固定されず、当該ハンドルバーが前後に動くおそれがある。

改善の内容

全車両、ハンドルバー取付け部を良品と交換する。

識 別

ハンドルバー取付け部右上の白のマーキングの有無

注： は交換部品を示す