


改善箇所説明図



不具合の内容

燃料タンクと給油口パイプの接合部の溶着に不適切なものがあるため、燃料を充填すると燃料漏れを起こすおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料タンクを良品と交換する。

注意: は交換部品を示す。