


改善箇所説明図



注意： は交換部品を示す。

不具合の内容

エアバック装置において、助手席エアバッグの扉に誤った補修部品が供給されたため、展開時にエアバッグの性能が低下する恐れがある。

改善の内容

全車両、助手席エアバッグの扉を正規品と交換する。

識別

スペアタイヤハウジングの左後縁に赤色のスポットをペイントする。