

VOLKSWAGEN Group Japan KK

改善箇所説明図



不具合発生箇所

高輝度放電灯式前照灯のインバータ（電圧変換装置）と前照灯の制御コンピュータとの組み合わせが不適切なため、走行用前照灯を点灯させるとすれ違い用前照灯がちらつきを起こし、最悪の場合、消灯するおそれがある。

改善内容

全車両、高輝度放電灯式前照灯のインバータおよびイグナイタ（点灯装置）を対策品と交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「941R、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に張付ける。

