

改善箇所説明図



燃料タンクにおいて、燃料ポンプ取付部の強度が不足しているため、当該ポンプを取り付ける際の締め付け力等により、当該ポンプ取付部に亀裂が生じることがある。そのため、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容：全車両、燃料タンクアッセンブリーを対策品と交換する。

識別：ステアリングヘッド右に黄色のペイントを塗る。

注：□は交換部品を示す。