


改善箇所説明図



基準不適合の発生箇所

製造工程において、前席座席ベルト巻き取り装置の取り付けボルトにシーラントが付着したことがある。そのため、使用過程において当該ボルトが緩み、最悪の場合、衝突時等に座席ベルトが正しく乗員を保護できないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ボルトへのシーラント付着の有無を確認し、付着している場合は取り除き、当該ボルトを締め直す。

注: ☐ は改善部位を示す

識別

原動機室にルノー指定ステッカーを貼付する。