


改善箇所説明図

①暫定対策



基準不適合発生箇所

洗浄液の凍結防止用ヒータを制御する電子回路において、製造工程で異物が付着したものがあある。そのため、当該回路が短絡し、最悪の場合、火災が発生するおそれがある。

<改善内容(暫定措置)>


暫定措置として、全車両、ヒータ部への電源供給用ヒューズを取外し、機能を停止する。

識別方法：ヒューズの有無にて識別を確認する。

☐ 内は、点検または交換部品を示す。

改善箇所説明図

②恒久対策



基準不適合発生箇所

洗浄液の凍結防止用ヒータを制御する電子回路において、製造工程で異物が付着したものがあある。そのため、当該回路が短絡し、最悪の場合、火災が発生するおそれがある。

<改善内容(恒久対策)>

全車両、対策配線キットを装着する。

識別方法：対策配線キットの装着状態にて識別が容易に確認出来る。

☐ 内は、点検または交換部品を示す。