



改善箇所説明図



不具合発生箇所

誤品装着された番号灯 (1 台に 2 台装着)

不具合の内容

番号灯において、誤品が組み付けられたため、道路
運送車両の保安基準に適合しないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、番号灯を正規品と交換する。

識別：作業完了車には、前右ストラット タワ
ー上部へ、黄色ペイントマークを塗布する。