

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

前面ガラス窓ふき器モーターモジュールの組み付け工程において、防水シール材の組み付けが不適切なため、雨水等の浸入により電子基盤が腐食し短絡するものがある。そのため、最悪の場合、窓ふき器が作動しないおそれがある。

＜改善内容＞

全車両、当該モジュールカバーを点検し、防水シール材の組み付けが不適切なものは、モジュールカバー一式を良品に交換する。

識別方法：運転席ドア、FMVSS ラベル右上に赤ラベルを貼る。

内は、点検箇所または交換部品を示す。