



改善箇所説明図



助手席検知システム



内は、該当モジュール部品を示す。

基準不適合発生箇所

エアバッグ装置の助手席乗員検知システムにおいて、助手席の乗員を検知するプログラムが不適切なため、当該乗員を検知できないことがある。そのため、助手席に乗車しているにもかかわらず、衝突時に助手席エアバッグが展開しないおそれがある。

＜改善内容＞

全車両、助手席乗員検知システムのプログラムを修正する。

識別方法：助手席シートレール外側アルミ部に黄色ペイントを塗布する。