


改善箇所説明図



基準不適合箇所

フューエルタンク内にあるドレンホース及びブリーザーホースのホースバンドの組み付けを誤ったものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ホースが損傷し、最悪の場合、フューエルタンク外側にあるドレンホースから燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ホースおよびホースバンドを新品に交換する。