


改善箇所説明図



不具合発生箇所

パノラミックガラスルーフ装着車ルーフ板において、接着が不十分なものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ルーフ板が脱落し、他の交通を妨げるおそれがある。

改善内容

全車両、ルーフ板の接着状態を点検し、対象となる場合、ルーフ板を新品と交換する。

識別表示

助手席側ルーフバー前部、取り付けスクリューに白ペイントにてマーキングを行う。

注： ☐ 内は交換部品を示す