

改善箇所説明図



注意：メーカーオンラインシステムよりダウンロードした修正用プログラムを組み込んだ、専用の故障診断テスターによってのみ、プログラムの修正作業を行うことができます。

基準不適合箇所

フロントパーキングセンサー装着車両において、メーターパネル内のコントロールユニットのプログラムが不適切なため、運転者がシートベルトを装着せずに走行した場合に、警告するためのブザーが作動しない。

改善の内容

全車両、メーターパネル内のコントロールユニットのプログラムを修正する。

識 別

診断用テスターによってプログラムが修正済みであることが判断できるため、特に行わない。