


改善箇所説明図



不具合の内容

クレーン用台車の従動軸に備えられている、ハブアウターベアリングにおいて、製造時の熱処理不良により、強度が不足しているため、当該ベアリングが破損する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車輪のロックや脱落により走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ベアリングを良品に交換する。

注: は、交換部品を示す。

