


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

走行装置（アルミホイール）のスポーク形状が不適切なため、前輪側の回転部分が突出し、保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、アルミホイールを4本とも対策品と交換する。

識 別

ホイールの形状によって対策済みであることが判断できるため、特に行わない。