



改善箇所説明図




改善前

基準不適合発生箇所

クレーン車の加速装置において、アクセルリターンスプリングが一つしか装備されていないため、道路運送車両の保安基準に適合していない。



改善後



アクセルリターンスプリング

改善の内容 全車両、アクセルリターンスプリングを追加する。

識別：追加するアクセルリターンスプリングの有無にて容易に識別可能なため、特別な識別は行わない。

注：  は、追加する部品を示す。