

改善箇所説明図



インバータ

基準不適合発生箇所

ディーラー・オプション部品として販売した光源が放電灯の前照灯において、インバータ（直流を交流に変換する装置）内部のトランジスタが不適切なため、前照灯の繰り返し操作により、当該トランジスタが加熱して短絡し、前照灯が点灯しないおそれがある。

改善措置の内容：全車両、インバータのロット番号を確認し、該当するものはインバータを良品と交換する。

注：  は改善箇所を示す。

識別：左右それぞれのインバータに白色のマーキングをする（下図参照）。

