


## 改善箇所説明図



### 基準不適合発生箇所

車体下回りに配管されている燃料パイプを保護する、燃料パイプ保護カバーの取り付け状態が不適切なものがある。そのため、最悪の場合、走行中の振動により燃料パイプ保護カバーが車体から脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、燃料パイプ保護カバーの取り付け状態を点検し、取り付けが不適切なものは正しく取り付ける。

### 識別

右前席ドアヒンジ取り付けボルトに黄色ペイントを塗布する。

注:   は点検、及び、正しく取り付ける部品を示す。