

改善箇所説明図



不具合の内容

ステアリング・コラムに装備されたSCCM(ステアリング・コラム・コントロール・モジュール)と運転席エアバッグ・モジュールをつなぐ配線の組付けを誤ったため、衝突の際に運転席エアバッグが設計どおりに展開しない場合がある。そのため、乗員保護性能が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、SCCM(ステアリング・コラム・コントロール・モジュール)を点検し、対象となるものは良品に交換する。

識別 : 運転席シート・レールの前部内側の固定ボルト頭部へ黄色ペン塗布。