

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

車体下回りに配管されている燃料圧力パイプの製造工程において、当該パイプ内側に突起物が生成されたものがある。そのため、当該パイプとクイックリリースコネクタの接続部の密着が悪く、燃料がにじみ出ることがあり、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該パイプに印字された製造日付を確認し、対象となる場合、当該パイプを良品と交換する。

識別

右前席ドアヒンジ取り付けボルトに黄色ペイントを塗布する。

注: は交換部品を示す。